

**Протокол
осмотра территорий, помещений проверяемого лица**

"26" «октября» 2023 г.

ВРОБО "Нечаянная Радость"

(место составления)

Осмотр начат 19.10.2023 в 10 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.
Окончен 26.10.2023 с 11.00 до 12 час. 00 мин.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Рыжова Оксана Михайловна (должность, Ф.И.О. лиц. проводивших осмотр) уполномоченным на проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области от 11.10.2023 № 161.

(наименования органа, номер и дата решения о проведении КНМ)

и руководствуясь статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в присутствии председателя правления ВРОБО "Нечаянная Радость" Серавкиной Мариной Леонидовной.

(Ф.И.О. руководителя проверяемого лица, его законного представителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

с использованием специальных технических средств, осуществляющих видеозапись, о чем лицам, участвующим в осмотре, объявлено технические средства не применялись

(указывается техническое средство, используемое при проведении осмотра)

произведен осмотр следующих территорий, помещений по адресу: 601019, Владимирская область, Киржачский район, деревня Ельцы, Лесная ул., д. 12а.

Осмотром установлено:

- 1) К отделке декоративно - отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций и материалов.
- 2) Дверь эвакуационного выхода, которая расположена на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.
- 3) Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
- 4) Не выполнена молниезащита здания (сооружения) и оборудования.
- 5) Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и

пожарными запорными клапанами. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.



б) Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (электрощитовая, гладильная, склад).


(указывается нарушения обязательных требований и места их выявления)

По результатам осмотра к настоящему протоколу приобщены: -

(материалы видеосъемки)

С протоколом ознакомлен:


  
(Ф.И.О. руководителя проверяемого лица, его законного представителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)


(ПОДПИСЬ)

В случае отказа от подписи делается запись «От подписи отказался», под которой подписываются должностные лица, проводившие проверку.

Лицо, проводившее осмотр:

Старший инспектор ОНД и ПР по
Александровскому и Киржачскому районам
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Владимирской области
капитан внутренней службы
Рыжова Оксана Михайловна
Ф.И.О.


ПОДПИСЬ